




バリ取り、研磨の自動化へ

Made in Kyoto

Cristone Brighte



www.sowakasei.com



クリストン ブリッスル

Cristone Bristle The Ceramic Fiber Brush

Cristone Bristle 砥材

Cristone Bristle structure based on Nano technology. Each edge of the Ceramic fiber keeps the edge by polishing. Cristone Bristle produces the finest polishing surface and super polishing efficiency.



従来の纖維断面 micron (μ) 結合

ain structure before
seeded → Large grains



ne Bristle 纖維斷面
ano (n) 結合

ain structure before seeded→Large grains	grain structure in Sowa fiber Seeded→nano sized grains
---	---



Cristone Bristle は、磁粒入りナイロンブラシの
60倍 の研削力があります。

従来のブラシは使用時の伸縮により、形状にばらつきが出ていましたが、Cristone Bristleは**形態変化**がなくなりました。

安定した研削力を維持し、バリ取りやツールマークの除去を自動化します。

"Cristone Bristle" achieves 60 times the grinding performance of nylon brushes with abrasive grain.

Since normal nylon type brush expands and contracts while working, it has variations in the shape. On the other hand, Cristone Bristle does not change its form while working, and it provides

stable grinding performance. It is useful for automatizing the process of removing tool marks.

ツールマークの除去で Cristone Bristle を使用する
面粗度 R_a $0.04 \mu\text{m}$ までを手作業と比較した場合、

加工時間が $\frac{1}{20}$ 程度となっております。

As shown by a graph, when using Cristone Bristle for removing tool marks, it performs the same quality in one twentieth of the time of hand working. It has the advantage of increasing speed and reducing costs.

加工事例 example of the processed

バリ取り deburring




Cristone Bristle を使用する事で、切削加工後のバリ取りを工作機械内で除去する事ができます。手作業の時間を減らし、コスト削減や生産効率の改善にお役立ていただけます。

By using Cristone bristle, it makes possible to remove burr and tool mark after cutting processes in a machine tool. It makes possible to reduce the working times and also useful to reduce cost and improve the production efficiency.

自動車部品 the parts of automobile

シリンドーブロック



before



after



研削条件
grinding condition
 $S\ 6000\ min^{-1}$
 $F\ 1000\ mm/min$
 $D\ 0.5\ mm$

用途：バリ取り
use applications : removing burr
材質：ADC12
work material : ADC12



3



Cristone Bristle を使用する事で、シール面や、接合部などの、ツールマークを工作機械内で除去する事ができます。研磨作業で時間がかかる中仕上げまでを自動化する事で、作業時間の短縮にお役立ていただけます。

Cristone Bristle is useful to removing tool marks on sealing surface and joint in the machining tools.

You can save time by automatizing the steps of semi-finishing which takes a time among polishing work.

航空機部品 the parts of air craft


ウイングリブ



before




after




研削条件
grinding condition
 $S\ 6000\ min^{-1}$
 $F\ 1000\ mm/min$
 $D\ 0.5\ mm$

用途：バリ取り
use applications : removing burr
材質：アルミ合金
work material : aluminum alloy

before




after




Ra=0.179 μm
Rz=0.837 μm

Ra=0.068 μm
Rz=0.284 μm

after




before




Ra=0.183 μm
Rz=0.932 μm

Ra=0.047 μm
Rz=0.211 μm

before




after




Ra=0.097 μm
Rz=0.441 μm

Ra=0.546 μm
Rz=2.169 μm

after




before




Ra=0.785 μm
Rz=3.156 μm

Ra=0.265 μm
Rz=0.982 μm

before




after




Ra=0.047 μm
Rz=0.211 μm

Ra=0.047 μm
Rz=0.211 μm

after




before




Ra=0.265 μm
Rz=0.982 μm

Ra=0.265 μm
Rz=0.982 μm

before




after




Ra=0.047 μm
Rz=0.211 μm

Ra=0.047 μm
Rz=0.211 μm

after




before




Ra=0.265 μm
Rz=0.982 μm

Ra=0.265 μm
Rz=0.982 μm

before




after




Ra=0.047 μm
Rz=0.211 μm

Ra=0.047 μm
Rz=0.211 μm

after




before




Ra=0.265 μm
Rz=0.982 μm

Ra=0.265 μm
Rz=0.982 μm

before




after




Ra=0.047 μm
Rz=0.211 μm

Ra=0.047 μm
Rz=0.211 μm

after




before




Ra=0.265 μm
Rz=0.982 μm

Ra=0.265 μm
Rz=0.982 μm

before




after




Ra=0.047 μm
Rz=0.211 μm

Ra=0.047 μm
Rz=0.211 μm

after




before




Ra=0.265 μm
Rz=0.982 μm

Ra=0.265 μm
Rz=0.982 μm

before




after




Ra=0.047 μm
Rz=0.211 μm

Ra=0.047 μm
Rz=0.211 μm

after




before




Ra=0.265 μm
Rz=0.982 μm

Ra=0.265 μm
Rz=0.982 μm

before




after




Ra=0.047 μm
Rz=0.211 μm

Ra=0.047 μm
Rz=0.211 μm

after




before




Ra=0.265 μm
Rz=0.982 μm

Ra=0.265 μm
Rz=0.982 μm

before




after




Ra=0.047 μm
Rz=0.211 μm

Ra=0.047 μm
Rz=0.211 μm

after



before



Ra=0.265 μm
Rz=0.982 μm

Ra=0.265 μm <

Cristone Bristle

カップ型 Cup type



粒度 grit	#150	#200	#400	#600	#800	#1000	#1200
色 color	Green	Pink	Violet	Orange	Blue	White	Red
線材 bristle	N (普通)						
Size (mm) $D \times L \times d$	$\phi 6 \times 30L \times \phi 8$						
$\phi 6 \times 30L \times \phi 8$	CB31G-00630	CB31P-00630	CB31V-00630	CB31O-00630	CB31B-00630	CB31W-00630	CB31R-00630
$\phi 15 \times 50L \times \phi 6$	CB31G-01550	CB31P-01550	CB31V-01550	CB31O-01550	CB31B-01550	CB31W-01550	CB31R-01550
$\phi 25 \times 75L \times \phi 9$	CB31G-02575	CB31P-02575	CB31V-02575	CB31O-02575	CB31B-02575	CB31W-02575	CB31R-02575
$\phi 40 \times 75L \times \phi 12$	CB31G-04075	CB31P-04075	CB31V-04075	CB31O-04075	CB31B-04075	CB31W-04075	CB31R-04075
$\phi 60 \times 75L \times \phi 13$	CB31G-06075	CB31P-06075	CB31V-06075	CB31O-06075	CB31B-06075	CB31W-06075	CB31R-06075
$\phi 100 \times 75L \times \phi 17$	CB31G-10075	CB31P-10075	CB31V-10075	CB31O-10075	CB31B-10075	CB31W-10075	CB31R-10075

初期設定条件表 ▶ P10

the first stage of table setting condition


使用上の注意 ▶ P12

the attention for using

EX. Model No. CB31 G - 100 75
線材形状
bristle 色
color 外径
diameter 長さ
length

※ 線材形状を S・N・H からお選び頂けます。(標準は N となります。) ▶ P10
※ 線材の長さを 10mm 単位で発注が可能です。ご希望の長さを記入して下さい。
you can choose the shape of the bristle from S,N,H (N is standard)
you can order the length of the bristle at unit of 10mm. please write the length you like.

ホルダー
Holder




Cristone Bristle Size	$\phi 6$	$\phi 15$	$\phi 25$	$\phi 40$	$\phi 60$	$\phi 100$
Size (mm) D×l×l×d	$\phi 10 \times 70 \times 30 \times \phi 6$	$\phi 18.5 \times 90 \times 30 \times \phi 6$	$\phi 30 \times 140 \times 30 \times \phi 10$	$\phi 45 \times 140 \times 30 \times \phi 12$	$\phi 65 \times 150 \times 35 \times \phi 12$	$\phi 110 \times 162 \times 40 \times \phi 16$
型番 Model	XH-CB006	XH-CB015	XH-CB025	XH-CB040	XH-CB060	XH-CB100

最高使用回転数
Max RPM

8000min⁻¹

セラミックファイバーブラシは、1本、1本が、砥材となっております。
通常のブラシよりも研削性が高く、軸付き砥石よりもあたりが柔らかく
なり、「丁度良い研削力」で、梨地を除去し、削り過ぎを軽減いたします。

As for the ceramic fiber brush, each one of its bristles is abrasives.
It has high grinding force than the ordinary brush but has a soft touch.
It achieves "appropriate" and preventing excessive shaving.



エンド型
End type



最高使用回転数
Max RPM

8000min⁻¹



※先端に角度をつけたい場合は、ブラシを回転させて電着やすり
などにあてていただくと、簡単にドレッシングする事が出来ます。

If you want to make an angle on the tip of the brush, turn the brush
and shape it by touching the electrodeposition files. By doing this,
you can easily dress a tool.



粒度
grit

#150

Green

#200

Pink

#400

Violet

#600

Orange

#800

Blue

#1000

White

Red

型番 Model

CBRG-0520-3

CBRP-0520-3

CBRV-0520-3

CBROr-0520-3

CBRB-0520-3

CBRW-0520-3

CBRR-0520-3

ワーク材 : S50C
work piece

回転数 : 3200min⁻¹
rpm

工具 : φ5 エンド ブラシ
tool


5

6

取り付け方法 the way to equip


φ6

1. ファイバーブラシをホルダーに差し込む。
to set fiber brush into the holder.



他のサイズ Other size

1. ファイバーブラシをホルダーに差し込む。
to set fiber brush into the holder.




加工時の注意 [カップ型ブラシ] the attention at processing (cup brush)

砥材について Feature of abrasive

先端のみ研削力があります。

側面に研削力はありません。


fiber brush has grinding force
at the tip.
fiber brush does not have grinding force
at the side.



摩耗について Wear of a brush

ファイバーブラシは、摩耗しながら新しい切れ刃を再生します。長時間の加工の場合は、工具長補正をおこなって下さい。また、カップホルダーがワークに干渉する場合は、突出し量の調整をお願いします。


Fiber brush wears away with use. Get the length of tool adjusted when you use it for a long time. If the cup holder interferes with a work surface, make an adjustment of the projection amount of the fiber brush.



ファイバーブラシのあて方 how to use fiber brush

側面（横方向）のバリは、ファイバーブラシで引っ掛け、起き上がらせるようにをあてて下さい。（アップカット）
上から押さえつけるように加工をすると、バリが寝てしまい、ファイバーブラシの先端があたりにくく為、バリを取り残す場合があります。

To remove burrs of the side, use fiber brush with the up-cut method.



If there are too much shear drop, lower the brush vertically without rotation. Adjust the cutting amount by reducing the number of rotations, and set the grinding feed rate at a high speed.


エッジのダレ Shear drop

1. ファイバーブラシがしたり、加工段差を
のりあげる時に、エッジのダレが発生します。

Occur due to a brush bend when it comes to a step difference.



2. エッジのダレを抑えるには、無回転で、
垂直方向にファイバーブラシをおろして下さい。
また、回転数を落とし、送り速度を上げて、
切込み量を調整して下さい。



加工時の注意 [カップ型ブラシ] the attention at processing (cup type brush)

バリの発生方向 the direction of occurring burr

鋳造後の溝や加工段差の精密切削加工では、バリが内側に返ります。

切削工具とは、逆方向からファイバーブラシをあてて頂くと、より的確にバリを除去します。


the burr returns inside in the gap processed and minute cutting process of the gap of process. The cutting tool removes burr more efficiency if you touches fiber brush in reverse.

例 ダイカスト製品 フェイスミル加工後のバリ取り。

EX. the product of die-casting removing burr after processing face mill.


1. 精密加工後、溝などの横方向に
バリが発生します。

After processing precision machining,
the burrs will occur on the side of the slit.
The processing direction




2. 同じ方向からの加工では、
ファイバーブラシの先端が、
バリにあたりにくい為、
取り残す場合があります。

After proceeding in one direction,
the burrs will occur inside the slit.



3. フェイスミル加工と逆方向の①番
または、②番の方向からファイバーブラシを
あてて頂き、バリを起き上がらせるように
加工して下さい。

Process the fiber brushes to the direction
① or ② which will face the burrs directly.
Take off the burrs by reversing the brush direction.



初期設定条件 the first stage of table setting condition

初期条件表
polishing setting

研削性
the character of cutting

ファイバーブラシが摩耗すると、しなりが減少し、
ブラシのコシが強くなります。
研削力が高くなる傾向にありますので、研削条件を
調整しながらご使用下さい。


After the fiber brush becomes worn down, it reduces flexibility
and becomes stronger. It has more tension of cutting.
So please use adjust the cutting condition.

線材（砥材）が長く、
しなりがあります。

each bristle is long and
has flexibility.

外径 Diameter mm
回転数 S Spindle Speed min⁻¹
切込み量 D Depth of Cut mm
送り速度 F Feed mm/min
突出し量 Depth of brush mm

Diameter mm	推奨回転数 recommended Max RPM	上限回転数 Max RPM	研磨 polishing	バリ取り deburring	上限切込量 Max cutting depth	
					φ 6	φ 15
φ 6	9600	12000	0.2	0.5	1.2	1000
φ 15	5760	7200	0.2	0.5	1.2	1000
φ 25	4800	6000	0.2	0.5	1.2	1000
φ 40	2880	3600	0.2	0.5	1.2	1000
φ 60	1920	2400	0.2	0.5	1.2	1000
φ 100	1120	1400	0.2	0.5	1.2	1000



※ブラシのあたる時間を長くすれば、より研削力が高くなります。
If the working time is extended, the grinding force becomes higher.


※上記は初期の選定基準となります。 These are default settings.
送り速度に上限はございません。 The range of speed is not constrained.
目的にあった条件でご使用下さい。 Use by appropriate conditions.

初期選定 粒度
recommend grit

材質 materials	焼入れ鋼 Hardened Steels		炭素鋼・調質鋼・合金鋼・難削材 Carbon Steels • Prehardened Steels • Alloy Steels		真鍮・アルミニウム Brass • Aluminum Alloy		
	#150	#200	#400	#600	#800	#1000	#1200

※上記は初期の選定基準となります。 These are default settings.
目的に合った粒度をお選び下さい。 Select the suitable grain size.

線材形状
bristle shape



※上記は初期の選定基準となります。 These are default settings.
目的に合った形状をお選び下さい。 Select the suitable shape.

表面カップ型
cup type brush